

Référence: 202508003500 v1 Date du contrôle: 21/08/2025 Agent-visiteur: Raphaël Somia Conclusion: Non conforme



INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION ET À TRÈS BASSE TENSION (Livre 1 – AR 08/09/2019)

Identification des tiers:								N.	
Client:					12				
Propriétaire:	/								
Installateur:	/								
N° TVA:	/								
					Installa	ateur = personne ou persor	nnes responsab	le/s) des trava	
	(1				ii isi aiic	poisonno do poison	ines responsable	10(5) 405 11444	
Identification de l'installation Adresse du contrôle:		rdonnes (heîte	Alot 2omo átago	E100 IANADI	-c				
	Rue du Pont des A		4 loi seme elage,	, 3100 JAMBI	-3				
Code EAN installation:	5414490207017013	3/							
Tarif compteur(s):	Jour					Cabine HT privée:	Non		
Numéro compteur(s):	34933733					GRD:	ORES		
Index compteur(s):	024232,7					Type de locaux:	Appartement		
Type d'installation:	Unité d'habitation								
Nature du contrôle:									
Type de contrôle:	Visite de contrôle v	vente ancienne	installation domes	stique (8.4.2)		4			
Date de réalisation:	Visite de contrôle vente ancienne installation domestique (8.4.2) ☑ Avant le 01/10/1981 ☐ Après le 01/10/1981 et avant le 01/06/2020 ☐ Après le 01/06/2020								
Notes:	Voir rubrique "CON			0010 017 107	.,01 01 01	am 10 017 007 2020 27 17	10310 01/00/202	.0	
	0.0000000000000000000000000000000000000	131717110143 - 10	emarques						
Dérogations (Partie 8):	Appliquées ,								
Réinspection au rapport:	/								
Données générales de l'ins	stallation électriqu								
Tension nominale:	1 x 230V	/ Intensité nominale max.:			Indéterminable Valeur nominale bran			20 A	
Câble d'alimentation:	2x10 mm ²	2x10 mm² Type:		VOBst Type de système de i			ise à la terre:	TT	
Electrode de terre:	Indéterminable	Э				Section électrode de t	erre: /		
						Section conducteur de	e terre: /		
Nombre de tableaux:	2	Nom	ore de circuits:	2+3		Nombre de circuits de	réserve: 0+0		
Installation de production décentralisée:		Non présente				Puissance AC (maxima	ale): / k	VA	
☐ Installation PV ☐ Stockage de		e batterie			Cogénération				
				arogono		o o gorior allori			
Description générale des d	dispositits a courar	t differentiel:							
Voir tableau p. 2	2000 200								
Schémas et plans de l'insta		Version /=0	1	Data	,	·			
Schéma(s) unifilaire(s) ou de o Plan(s) de position:	CIICUIIS.	Version/n° Version/n°	/	Date: Date:	1	☐ En ordre	-	Non présent	
Pian(s) de position: Document(s) des installations de sécurité:		Version/n°	<u>'</u>	Date:	1	□ En ordre ☑ Non applicable		Non présent Non présent	
Document(s) des installations de seconie. Document(s) des installations critiques:		Version/n°	,	Date:	,	✓ Non applicable		Non présent	
Mesures, contrôles et essai									
Résistance de dispersion de la		/Ω		Méthode	e de mesu	re:	Non effectué	e e	
Niveau d'isolement général:		/ MΩ		Tension de mesure:			Non effectuée		
		Bouton test:	OK	Boucle de défaut:		•			
Test dispositif(s) à courant différentiel-résiduel:						T-11	OK		
Continuité des conducteurs de protection:		Général:	Pas OK	Liaison équipotentielle:			Absente		
Protection contre les contacts indirects:		Pas OK		Protection contre les contacts directs:			Pas OK		
Etat du matériel (à pose) fixe:		Pas OK		Etat du matériel mobile:			1		

Ce rapport ne peut être imprimé ou coplé et distribué que dans son intégralité. Sous sa forme numérique, ce rapport sert d'exemplaire original.







Description générale des dispositifs à courant différentiel

Compleur	Emplacement	Type	ln	Din	#P	Type	Circuits
Jour	Général	Diff.	63A	300mA	2P	Α	

Description des circuits

ID Tableau	Dispositif à courant différentiel	Type de protection	Intensité nominale	Nombre de pôles	Section conducteurs	Nombre	Réserve?
TD rez	300 mA	Différentiel	63 A	2P	10 mm²	1	
TD rez		Disjoncteur automatique	16 A	2P	2.5 mm²)	
TD appartement		Disjoncteur à broche	16 A	1P		6	

CONSTATATIONS: Infractions

Infractions schémas et plans:

- 1.01. Le schéma unifilaire de l'installation électrique n'est pas présent au moment du contrôle. (Livre 1, Sous-section 3.1.2.1. (a))
- 1.02. Le plan de position de l'installation électrique n'est pas présent au moment du contrôle. (Livre 1, Sous-section 3.1.2.1. (a))

Infractions installation de mise à la terre:

- 3.01A. La présence d'une prise de terre ne peut pas être déterminée. Si pas installée, une prise de terre est à prévoir conformément les prescriptions. (Livre 1. Chapitre 5.4.)
- 3.04. Pour permettre la mesure de la résistance de dispersion de la prise de terre, il est indispensable de prévoir un sectionneur de terre qui est démontable seulement à l'aide d'un outil. (Livre 1, Sous-section 5.4.3.5.)
- 3.11. Les socles de prise de courant comportant un contact de terre doivent également être reliés à l'installation de terre générale via le conducteur de protection. (Livre 1, Sous-section 5.3.5.2. (b))

Explication:

Salon

Salle à manger

Bureau

Chambres

Infractions tableaux de répartition et de manoeuvre:

- 4.06. La plaque de protection dans le tableau de réportition et de manoeuvre doit être (re)placée; contact avec des parties sous tension est possible. (Livre 1, Sous-section 4.2.2.3./5.3.5.1. (a))
- 4.09A. L'emplacement d'un interrupteur-sectionneur général qui permet la coupure simultanée de toutes les phases et éventuellement du neutre placé sur les tableaux de répartition et de manoeuvre secondaires est fortement recommandé. Son intensité nominale est appropriée à l'installation. (Conseil/remarque)

Explication:

TD appartement

- 4.10 L'identification des dispositifs de commande, de protection et de sectionnement, ainsi des bornes de raccordement des circuits, n'est pas effectuée avec des repérages individuels bien visible et indélébile. (Livre 1, Sous-section 3.1.3.1.)
- 4.10A. L'identification des tableaux de répartition et de manoeuvre au moyen de repérages individuels n'est pas présente (à moins que toute possibilité de confusion soit écartée). (Livre 1, Sous-section 3.1.3.3. (a))
- 4,108. L'indication de la tension d'alimentation n'est pas présente sur chaque tableau de répartition et de manaeuvre. (Livre 1, Sous-section 3.1.3.3. (a))
- 4,18. Le tableau de répartition et de manoeuvre ne peut pas être ouvert à cause des fusibles et/ou disjoncteurs à broche qui ne peuvent être retirés qu'avec difficulté ou pas du tout. Le câblage interne ne peut pas être vérifié. (Livre 1, Sous-section 5,3,5,1, (c))

Infractions dispositif de protection à courant différentiel-résiduel:

- 5.08A. Un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute (30mA) ou très haute sensibilité (10mA), subordonné à celui placé à l'origine de l'installation, doit être prévu pour la protection des appareils d'utilisation à poste fixe, les dispositifs de commande et de réglage et les socles de prises de courant dans les salles de douches et les salles de bains. (Livre 1, Sous-section 4.2.4.3. (b))
- 5.08B. Un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute (30mA) ou très haute sensibilité (10mA), subordonné à celui placé à l'origine de l'installation, doit être prévu pour la protection des dispositifs servant au raccordement d'un lave-linge, d'un sèche-linge et d'une lave-vaisselle. (Livre 1, Soussection 4.2.4.3. (b))

Infractions protection contre les surintensités:

6,03. - Dans des lieux domestiques, les éléments de calibrage doivent assurer l'ininterchangéabilité des coupe-circuit à fusibles et/ou des petits disjoncteurs à broches , pour autant que la canalisation électrique à protéger a une section inférieure à 10mm². (Livre 1, Sous-section 5.3.5.5. (a))

Infractions installation électrique:

- 7.10. Dans l'installation domestique, les socies de prises de courant à basse tension ne sont pas du type "sécurité enfant". (Livre 1, Sous-section 4.2.2.3. (b)) 7.10A. Des socies de prises de courant dont le contact de terre a été rompu ou enlevé ne sont plus conformes au marquage CE concernant, et ne sont donc pas autorisés. (Livre 1, Sous-section 1.4.1.1./1.4.1.3.)
 - Explication:
 - Prise hall
- 7.11. Des socies de prises de courant sans contact de terre doivent être protégés obligatoirement par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (oui ou non subordonné) à haute (30mA) ou très haute (10mA) sensibilité. (anciennes installations domestiques datant d'avant 01/10/1981) (Livre 1, Socien 8.2.1.741)
- 7.15C. La protection contre les chocs électriques par contact direct lors de l'emploi de la basse tension n'est pas réalisée. (Livre 1, Sous-section 4.2.2.1. (a))

 L'efficacité (nature, étendue, disposition, stabilité, solidité, propriétés isolantes,...) de la protection contre les chocs électriques par contact direct lors de l'emploi de la basse tension par des enveloppes est insuffisante. (Livre 1, Sous-section 4.2.2.1. (b))

Explication:

Applique WC

Infractions canalisations et code de couleur:

8.17. - Les canalisations électriques installés ne sont pas conformes (p.ex. câble souple côté-à-côté (VTLmB), câbles plats avec isolation PVC (LMVVR), câbles coaxiaux (COAX), câbles téléphoniques (VVT),...)

Explication:

Eclairage penderie (TD)

CONSTATATIONS: Remarques

• A - Dates clés dans l'exécution des normes électriques en vigueur, avec réalisation après le 01/06/2020:

01/06/2023 - Protection contre les chocs électriques par contacts indirects.

Le client ou son représentateur déclare que le début de la réalisation du projet ou des travaux date d'AVANT 01/06/2023. Lors du contrôle de conformité avant la mise en usage ou du contrôle périodique, les dispositions dérogatoires du Livre 1, Sous-section 6.5.8.1. (1) ont été prises en compte. 01/03/2025 - Lieux contenant une baignoire et/ou une douche.

Le client ou son représentateur déclare que le début de la réalisation du projet ou des travaux date d'AVANT 01/03/2025. Lors du contrôle de conformité avant la mise en usage ou du contrôle périodique, les dispositions dérogatoires du Livre 1, Sous-section 6.5.8.1. (3) ont été prises en compte.

- A Tous les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel dans l'installation électrique doivent être testés périodiquement (p.ex. mensuel) à l'aide du bouton test (cfr. prescriptions du fabricant).
- A Ce contrôle ne comprend que les parties visibles de l'installation.
- A Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport est uniquement le reflet de l'installation électrique au moment du contrôle.
- A 10 Tous les appareils de classe I doivent être alimentés obligatoirement par des socies de prises de courant avec contact de terre qui est relié à l'installation de mise à la terre.
- B Il n'est pas exclu que des infractions supplémentaires soient identifiées lors de la présentation des schémas.
- B L'unité est meublée au moment du contrôle.
- D5 La résistance de dispersion de la prise de terre ne peut pas être mesurée. Celle-ci doit de préférence être inférieure à 30 Ohms.

Explication:

Pas de sectionneur de terre

• D6 - La résistance d'isolement ne peut pas être mesurée. Celle-ci doit être supérieure à 0,5 MOhm.

Explication:

Disjoncteurs à broches dans le TD appartement et pas de terre au TD rez

- F1 L'emplacement du sectionneur de terre dans l'immeuble est à montrer. Il doit se trouver dans les parties communes du bâtiment (local des compteurs, cave,...), et est commun à toutes les unités d'habitation.
- F3 Il est recommandé de prévoir des liaisons équipotentielles pour les installations de gaz et d'eau.



CONCLUSION:

 \square

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant: 18 mois après la signature de l'acte ☐ par le même organisme par un organisme au choix Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du (ou des) dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation ont été scellées, ☐ lors d'une visite précédente ☐ lors de la visite actuelle Aucune installation ou partie de l'installation électrique pour laquelle des infractions sont constatées ne peut être mise en usage. Un nouveau contrôle de conformité avant la mise en usage doit être réalisé, dès que l'installation électrique a été mise en ordre. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutées sans retard et toutes M mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes ou les biens. Dans le cas où, lors de la nouvelle visite de contrôle des infractions subsistent ou au cas il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation

électrique, le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions en est informée par l'organisme agréé dès le délai d'un an expiré.

L'acheteur est tenu de communiquer à l'organisme de contrôle qui a réalisé la visite de contrôle son identité et la date de l'acte de vente.

Au nom du dirigeant technique, l'agent-visiteur:





ACA asbl - Organisme de Controle Agréé Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare TVA BE 0811.407.869 Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29 info@acavzw.be - www.acavzw.be

Les prescriptions réglementaires:

Ce rapport doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique. Ce dossier est tenu à disposition de toute personne qui peut le consulter. Une copie de ce dossier est mise à disposition à tout éventuel locataire. Le vendeur est tenu de transmettre le dossier de l'installation à l'acheteur lors du transfert de propriété.

Toute modification de l'installation électrique doit être effectuée conformément aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 et doit être renseignée dans le dossier. Toute modification ou extension importante doit faire l'objet d'un contrôle de conformité avant la mise en usage. Ce contrôle est réalisé par un organisme garéé.

Le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Les devoirs du propriétaire, gestionnaire ou exploitant des installations électriques peuvent être consultés sur le site d'ACA asbl (www.acavzw.be).

Une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Ce rapport est tenu à la disposition de toute personne autorisée légalement à le consulter.

Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction Générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (https://www.economie.fgov.be) est l'autorité compétente des organismes agréés.

Plan d'action en cas d'installation électrique non conforme:

Lisez – comme propriétaire ou acheteur – complètement et attentivement le rapport. Laissez modifier l'installation électrique en fonction des infractions constatées.

en cas de visite de controle d'une ancienne installation d'une unité d'habitation lors

Laissez effectuer une réinspection par un organisme agréé.

ente, c'est à la charge de l'acheleu



Référence: 202508003500 v1 Date du contrôle: 21/08/2025 Agent-visiteur: Raphaël Somia Conclusion: Non conforme



ANNEXE - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION ET À TRÈS BASSE TENSION

Données générales

Adresse du contrôle:

Rue du Pont des Ardennes 6 boîte 4 lot 3eme étage, 5100 JAMBES

Propriétaire:

Plan de position simplifié ou photo/schéma de l'installation (électrique):









Référence: 202508003500 v1 Date du contrôle: 21/08/2025 Agent-visiteur: Raphaël Somia Conclusion: Non conforme



ANNEXE - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION ET À TRÈS BASSE TENSION

Données générales

Adresse du contrôle:

Rue du Pont des Ardennes 6 boîte 4 lot 3eme étage, 5100 JAMBES

Propriétaire:

1

Plan de position simplifié ou photo/schéma de l'installation (électrique):











Référence: 202508003500 v1 Date du contrôle: 21/08/2025 Agent-visiteur: Raphaël Somia Conclusion: Non conforme



ANNEXE - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION ET À TRÈS BASSE TENSION

Données générales

Adresse du contrôle:

Rue du Pont des Ardennes 6 boîte 4 lot 3eme étage, 5100 JAMBES

Propriétaire:

1

Plan de position simplifié ou photo/schéma de l'installation (électrique):











Référence: 202508003500 v1 Date du contrôle: 21/08/2025 Agent-visiteur: Raphaël Somia Conclusion: Non conforme



ANNEXE - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION ET À TRÈS BASSE TENSION

Données générales

Adresse du contrôle:

Rue du Pont des Ardennes 6 boîte 4 lot 3eme étage, 5100 JAMBES

Propriétaire:

1

Plan de position simplifié ou photo/schéma de l'installation (électrique):







